

Уничтожитель плесени NEOMID 600

ТИП

Средство для удаления биопоражений на минеральных поверхностях. Концентрат 1:1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для быстрого и эффективного удаления серого налета, а также уничтожения грибов, мхов, лишайников, водорослей и бактерий на бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки стен, потолков, полов, фасадов, цоколей, фундаментов, подвалов в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Для таких поверхностей как бетон, кирпич, камень, шифер, черепица, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, межплиточные швы и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



кисть



щетка



валик



краскопульт

ЦВЕТ

Бесцветный.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Разведение водой 1:1.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

100 - 200 г/м² готового раствора.

ФАСОВКА

1 кг, 5 кг, 10 кг, 33 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, щетка, валик, распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Время действия готового раствора – 15-30 минут в зависимости от степени поражения поверхности, температуры окружающей среды и др.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Перед применением NEOMID 600, поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства. Перед применением средства необходимо проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

ОБРАБОТКА

Перед применением разбавить NEOMID 600 водой в соотношении 1:1 и тщательно перемешать. Готовый раствор наносить кистью или щеткой с жестким синтетическим ворсом, валиком с искусственным мехом или с помощью распылителя. Для работы с составом могут быть использованы емкости из пластмассы или стекла. Через 15-30 минут после нанесения поверхность нужно промыть чистой водой используя кисть, валик или щетку. При необходимости обработку можно повторить.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Для защиты очищенной поверхности от повторного поражения рекомендуется обработать ее средством NEOMID BiO Ремонт, который защитит от биопоражений на срок до 25 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! В крышке имеется технологическое отверстие. Тару с продуктом не ронять, не наклонять, не взбалтывать. Во избежание попадания концентрата на кожу и одежду соблюдать осторожность. При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании средства на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом проветриваемом помещении, при температуре от +1 до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении продукта до -10°C и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 10 дней. Пожаровзрывобезопасен.

Срок хранения: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.